

FIAT UNO CARGO 1.3 - Año 2012 – km. 81.719



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: EN FUNCIONAMIENTO.
- Dirección y suspensión: EN FUNCIONAMIENTO. (dirección mecánica).
- Observaciones generales: Cuenta con equipo GNC instalado, sin uso el cual no se utiliza desde el año 2015 (oblea vencida).

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: Con detalles.
- Pintura: Deteriorada y con reparaciones.
- Estructura (chasis): En buen estado.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Paragolpes trasero y óptica trasera izquierda con detalles.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento del conductor con tapizado roto / asiento del acompañante en buen estado.
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO.
- Aire acondicionado/calefacción: EN FUNCIONAMIENTO (falta mantenimiento).
- Otros accesorios:

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Traseros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas MaxiSport 175/70/R13.

Observaciones generales:

El vehículo se encuentra actualmente en condición operativa y no presenta inconvenientes en su encendido ni en su funcionamiento habitual.

FIAT STRADA WORKING 1.4 - Año 2013 – km. 134.540



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: EN FUNCIONAMIENTO.
- Dirección y suspensión: EN FUNCIONAMIENTO (dirección hidráulica).

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: Con detalles.
- Pintura: Deteriorada.
- Estructura (chasis): En buen estado.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Paragolpes con toques de estacionamiento y ópticas opacas.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento del conductor con tapizado roto / asiento del acompañante en buen estado / asiento trasero en buen estado (con fundas de tela).
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO.
- Aire acondicionado/calefacción: EN FUNCIONAMIENTO (falta mantenimiento).

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Traseros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas Pirelli 175/70/R14.

Observaciones generales:

El vehículo se encuentra actualmente en condición operativa y no presenta inconvenientes en su encendido ni en su funcionamiento habitual.

TOYOTA HILUX 2.8 D/C 4x2 D STD. - Año 1999 – km: S/D



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: EN FUNCIONAMIENTO.
- Dirección y suspensión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Observaciones generales: Considerando la antigüedad y el tiempo de uso, resulta necesario realizar una revisión integral acompañada del mantenimiento correspondiente.

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: Deterioro avanzado y partes oxidadas.
- Pintura: Deteriorada con múltiples rayaduras visibles y sectores con signos de corrosión (óxido) en la superficie.
- Estructura (chasis): Desgaste estructural asociado al tiempo de servicio.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Deterioro asociado al tiempo de servicio.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento delantero con tapizado roto / asiento trasero en buen estado (con fundas de tela).
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO.
- Aire acondicionado/calefacción: Solo cuenta con calefacción (falta mantenimiento).

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Traseros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas Fate 205/70/R15.

Se encuentra en condición operativa y es utilizado esporádicamente por personal de redes. No presenta inconvenientes en su encendido ni en su funcionamiento habitual. Sin embargo, resulta necesario realizar una revisión integral y aplicar las tareas de mantenimiento correspondientes.

FORD C-F-7000. - Año 1977 – km: S/D



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: Presenta una merma en su efectividad debido al transcurso del tiempo, por lo que resulta indispensable efectuar el mantenimiento correspondiente.
- Dirección y suspensión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Observaciones generales: Considerando la antigüedad y el tiempo de uso, resulta necesario realizar una revisión integral acompañada del mantenimiento correspondiente.

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: Deterioro avanzado y partes oxidadas.
- Pintura: Deteriorada con múltiples rayaduras visibles y sectores con signos de corrosión (óxido) en la superficie.
- Estructura (chasis): Desgaste estructural asociado al tiempo de servicio.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Deterioro asociado al tiempo de servicio.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento delantero con tapizado roto.
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO.
- Aire acondicionado/calefacción: S/D.

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (medio uso).
- Traseros: En buen estado (nuevos).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas traseras Firestone 10.00-20 y 2 cubiertas delanteras Pirelli 10.00-20.

El vehículo actualmente no se encuentra en uso operativo; únicamente se enciende de manera periódica para conservar la batería, sin presentar inconvenientes en el arranque. No obstante, se considera necesario realizar una revisión integral y ejecutar las tareas de mantenimiento pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento.

RENAULT TRAFIC - Año 1995 – km: S/D



Estado Mecánico:

- Motor: Actualmente el motor no arranca, ya que la unidad permanece fuera de uso desde hace tiempo.
- Transmisión: no se pudo verificar.
- Sistema de frenos: no se pudo verificar.
- Dirección y suspensión: no se pudo verificar.
- Observaciones generales: Considerando la antigüedad y el tiempo de uso, resulta necesario realizar una revisión integral acompañada del mantenimiento correspondiente.

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: en buen estado de conservación
- Pintura: Deteriorada con múltiples rayaduras visibles.
- Estructura (chasis): Desgaste estructural asociado al tiempo de servicio.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Deterioro asociado al tiempo de servicio.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento del conductor con tapizado roto / asiento del acompañante con tapizado roto.
- Tablero e instrumental: no se pudo comprobar el funcionamiento.
- Aire acondicionado/calefacción: no se pudo comprobar el funcionamiento.

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (poco uso).
- Traseros: En buen estado (poco uso).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas Michelin Radial 185 R15

- El vehículo actualmente no se encuentra en uso operativo. No obstante, debido a que cuenta con más de 25 años de servicio, se considera necesario realizar una revisión integral y ejecutar las tareas de mantenimiento pertinentes para garantizar su correcto funcionamiento.

MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI- Año 2014 – km. 221.998



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: EN FUNCIONAMIENTO.
- Dirección y suspensión: Requiere reparación de bomba de dirección.

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: En buen estado.
- Pintura: En buen estado.
- Estructura (chasis): En buen estado.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Sin detalles.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: asiento del conductor y acompañante en buen estado.
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO .
- Aire acondicionado/calefacción: EN FUNCIONAMIENTO.

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (medio uso).
- Traseros: En buen estado (medio uso).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas Pirelli 225/75/R16.

Observaciones generales: El vehículo se encuentra en condición operativa, sin presentar inconvenientes en el encendido ni en su funcionamiento general. Únicamente requiere la reparación de la bomba de dirección.

Se encuentra equipado con todos los elementos de seguridad necesarios para operar como ambulancia. Tanto las luces, balizas como las sirenas se encuentran en correcto funcionamiento. En el interior de la cabina dispone de los espacios destinados al almacenamiento de equipos médicos, una camilla para traslado de pacientes y el equipamiento básico requerido para la atención primaria en emergencias. El estado de la tapicería y el mobiliario es funcional, aunque presenta el desgaste propio del uso.

CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.9D. - Año 2008 – km: 220.160



Estado Mecánico:

- Motor: EN FUNCIONAMIENTO.
- Transmisión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Sistema de frenos: EN FUNCIONAMIENTO.
- Dirección y suspensión: EN FUNCIONAMIENTO.
- Observaciones generales:

Estado de Carrocería y Chasis:

- Condición general de la carrocería: Con detalles.
- Pintura: Con detalles.
- Estructura (chasis): En buen estado.
- Estado de paragolpes y accesorios externos: Paragolpes con detalles y toques de estacionamiento y ópticas en buen estado.

Estado Interior y Cabina:

- Tapizados y asientos: Se encuentran en buen estado de conservación.
- Tablero e instrumental: EN FUNCIONAMIENTO
- Aire acondicionado/calefacción: Falta mantenimiento.

Estado de Neumáticos:

- Delanteros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Traseros: En buen estado (pocos kilómetros).
- Observaciones: cuenta con 4 cubiertas Energy Formula 175/70/R14.

El vehículo se encuentra actualmente en condición operativa. No presenta inconvenientes en su encendido ni en su funcionamiento habitual. Sin embargo, considerando que cuenta con 17 años de servicio, resulta necesario realizar una revisión integral y aplicar las tareas de mantenimiento correspondientes.